

## ด้านที่ 2

### ข้อ 9 ( HS9 )

#### แผนกรังสีวิทยา

เพื่อให้การให้บริการของแผนกรังสีวิทยา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงจัดให้มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการครบถ้วนตามที่กำหนด ดังนี้

- 1) มีอุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี
- 2) มีเครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์
- 3) มีชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างน้อย 1 ชุด
- 4) มีเครื่องล้างฟิล์ม (กรณีเอกซเรย์ระบบดั้งเดิม)
- 5) มีตู้อ่านฟิล์ม หรืออุปกรณ์อ่านฟิล์มระบบดิจิทัล
- 6) มีเครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ
- 7) มีระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน

มีอุปกรณ์พร้อมให้บริการของแผนกรังสีวิทยาตามมาตรฐาน

- 1) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรายจากรังสี




2. มีเครื่องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์





3) มีชุดอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ในการช่วยฟื้นคืนชีพ



4) มีอุปกรณ์สร้างภาพในระบบดิจิทัล มีระบบ PACS (Picture Archiving and Communication System) ใช้ในการจัดเก็บภาพถ่าย เอกซเรย์ โดยมีการรับส่งข้อมูลภาพในรูปแบบดิจิทัล ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์



5) ภาพเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ผ่าน Hos xp



6) มีเครื่องดูดเสมหะ ออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ



7) มีระบบไฟสัญญาณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ทำงาน/ ป้ายเตือนเขตพื้นที่รังสี

