


4.3 การจัดการน้ำเสีย

4.3.1 สถานพยาบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดเพียงพอต่ออัตราการเกิดน้ำเสีย

ปัจจุบันโรงพยาบาลมีการเตรียมการพัฒนาและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้เพียงพอต่อการเกิดน้ำเสียในโรงพยาบาล โดยจะจัดทำการแก้ไขดังนี้

1. ทำบ่อสูบน้ำเสียใหม่ ให้รองรับน้ำเสียจากถังเกราะกรองไร้อากาศเดิม แล้วสูบน้ำเข้าสู่ปรับสภาพน้ำเสียจัดทำใหม่
 2. จัดทำถังปรับสภาพน้ำเสียใหม่ ให้รองรับน้ำเสียจากบ่อสูบน้ำเสียใหม่ แล้วปล่อยลงสระเดิมอากาศเดิม
 3. ปรับปรุงบึงประดิษฐ์เดิม ให้รั้วขพีชออก ทำความสะอาด และเสริมกำแพงกันน้ำโดยรอบ
- ปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว



แบบงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จ.สกลนคร		
ออกแบบ	อาจารย์ ดร. ชัชชาย แจ่มใส	แนบที่ 3/4
วิศวกรโยธา	กันทร สร้อยมงคล ภย.70842	
เขียนแบบ	ชัยชนาภรณ์ สุวรรณีวัฒน์	

การแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย





