

4.3 การจัดการน้ำเสีย

4.3.11 มีการตรวจวัดไขหนองพยาธิ และแบคทีเรียอีโคไล ทุกๆ 1 ปี ในน้ำทิ้งและกากตะกอน ตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
สาขาขอนแก่น : 117/4 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย
Khonkaen Branch : 117/4 Moo 14 Mitraparb Road, Noi Muang, Muang, Khonkaen 40000 Thailand
Tel : (66) 0 4324 7704-7 Fax : (66) 0 4324 7703
http://www.centralabthai.com

Central Lab
One Stop & Full Services

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 08 ตุลาคม 2568
เลขที่รายงาน TRKK68/16877
หน้า 01/01

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า
(ข้อมูลจากลูกค้า) โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
หมู่ 2 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 47140

รายละเอียดตัวอย่าง
(ข้อมูลจากลูกค้า) น้ำทิ้ง

รหัสตัวอย่าง KK68/06662-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำทิ้ง (สีเหลือง)
ภาชนะบรรจุ : แกลลอนพลาสติก, จำนวน : 1 แกลลอน, น้ำหนักปริมาตร : 5 ลิตร.
อุณหภูมิ : แช่เย็น, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง 01 ตุลาคม 2568
วันที่ทดสอบ 01 ตุลาคม 2568 - 08 ตุลาคม 2568

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	ค่ามาตรฐาน	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
PARASITIC EGGS	Not Found	< 1	eggs/L	-	SIMPLE-CENTRIFUGAL SEDIMENTATION, FORMALIN-ETHYL ACETATE SEDIMENTATION AND FLOATATION METHOD
<i>Escherichia coli</i>	34	< 1,000	MPN/100mL	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023, Part 9221F.

หมายเหตุ : มาตรฐานอ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล และวิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจหาไข่
หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล ในน้ำทิ้งและกากตะกอนที่ผ่านระบบบำบัดเสียปฏิภณแล้ว พ.ศ. 2561

~End of Report~



(นางสาวจางรี อนันจนาต)
ผู้อำนวยการงาน
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำหนังสือ
FM-QP-24-01-001-R04(01/10/63)P1/1-KK

