

4.5 การจัดการระบบส่องสว่าง

4.5.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการในสถานพยาบาลให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานในกฎหมายปัจจุบัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทำการวัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีรี เว้นท์ แอนด์ คาลิเบรชั่น

	รายงานผลการวัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดขอนแก่น				
	โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีรี เว้นท์ แอนด์ คาลิเบรชั่น				
	ผลการตรวจวัดความเข้มแสงและเสียง				
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แสง DIGITAL LUX METER LX1330B					
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด เสียง DIGITAL SOUND LEVEL METER GM1356					
ผู้ทำการตรวจวัด	1. นายอาทิตย์ ยมนาค	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือแพทย์			
ตัวอักษรหน่วยงาน	รายละเอียดตำแหน่งวัด	แสง (LUX)	เสียง (db)	หมายเหตุ	ผลการวัด
	ห้องตรวจพิเศษการ	327	37	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	ห้องกลางด้านนอก	155	50		fail
	จุดคัดกรอง	247	51		fail
	โถ่งทำงาน1	158	50		fail
	โถ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่1	207	52		fail
	โถ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่2	209	50		fail
	โถ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่3(คัดทางเดิน)	360	49	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่4	312	51		PASS
	โถ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่5	210	49		fail
	โถ่งเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่6	439	59	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
coc	ศูนย์ประสานงานจิตเวช				
	ห้องกลาง	368	45	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่1(ทางเข้าประตู)	361	41	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่2	387	42	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่3	301	42	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่4	224	47		fail
	โถ่งทำงานเจ้าหน้าที่1	377	46	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถ่งทำงานเจ้าหน้าที่2	257	44		fail
	โถ่งทำงานเจ้าหน้าที่3(โถ่งคอมพิวเตอร์)	346	46	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถ่งทำงานเจ้าหน้าที่4	307	45	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถ่งทำงานเจ้าหน้าที่5	331	47	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	เคาน์เตอร์บริการ	334	46	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS



