

4.8 การจัดการด้านพลังงาน

4.8.1 มีการดำเนินงานในการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน

มีการดำเนินการโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านสาธารณสุข) ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งจนแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต จังหวัดสกลนคร

(สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีระบบสายนำส่งไฟฟ้าเข้าถึงแล้ว)

คุณสมบัติที่ทาง กภพ. พิจารณา

1. ความพร้อมของโครงสร้างของอาคารหลังคาและอายุอาคาร
2. การกรอกข้อมูลและเอกสารครบถ้วน (ตามตัวอย่าง)
3. เอกสารที่แนบมาชัดเจน

ข้อมูลติดต่อผู้ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุชิตา เข็มพันธ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เบอร์โทร : 092-9943530


E-mail : anuchthida.k@gmail.com

ID LINE : nuladk

1.แผนผังแสดงตำแหน่งอาคารโรงพยาบาลพระอาจารย์ม้น จูริทัตโต




2. แบบแปลนหลังคาที่จะติดตั้ง : ตึกโรงอาหาร หอผู้ป่วย ชั้น 3



ผู้รายงาน
(นางสาวอนุชิตา เข็มพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ
(นายพันธิ์ คำสาว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์นันทน์ สุทธิศักดิ์



ผู้รายงาน
(นางสาวอนุชิตา เข็มพันธ์)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ
(นายพันธิ์ คำสาว)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์นันทน์ สุทธิศักดิ์



