



รายงานผลการวัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีริแอนด์ แอนด์ คลิเบรชั่น

ผลการตรวจวัดความเข้มแสงและเสียง

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แสง DIGITAL LUX METER LX1330B

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด เสียง DIGITAL SOUND LEVEL METER GM1356

ผู้ทำการตรวจวัด

1. นายอาทิตย์ ชมนาค

ตัวย่อหน่วยงาน	รายละเอียดตำแหน่งวัด	แสง (LUX)	เสียง(db)	หมายเหตุ	ผลการวัด
	จิตรเวทเด็กและยาเสพติด				
	โต๊ะทำงาน1(ติดประตูทางเข้า)	90	51	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน2	234	51	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน3	124	54	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน4	108	64	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน5	104	50	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน6	79	54	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน7	109	52	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน8	88	52	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน9	132	51	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	โต๊ะทำงาน10(โต๊ะหัวหน้า)	141	53	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
	จุดรอตราช	106	54	มีแสงสว่างจากภายนอก	fail
pcu	ห้องตรวจกลาง(ด้านใน)	201	47		fail
	โต๊ะเจาะเลือดที่1	211	42		fail
	โต๊ะเจาะเลือดที่2	289	48		fail
	ห้องตรวจครรภ์ กลางห้อง	243	39		fail
	โต๊ะทำงานคุณหมอ	195	38		fail
	เตียงผู้ป่วยที่1	203	39		fail
	เตียงผู้ป่วยที่2	230	37		fail
	ห้องPV	163	39		fail
	จุดคัดถการ	230	37		fail
	ห้องตรวจ1	260	39		fail



รายงานผลการวัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีริแอนด์ แอนด์ แคลิเบรชั่น

ผลการตรวจวัดความเข้มแสงและเสียง

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แสง DIGITAL LUX METER LX1330B

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด เสียง DIGITAL SOUND LEVEL METER GM1356

ผู้ทำการตรวจวัด

1. นายอาทิตย์ ชมนาค

ด้วยหน่วยงาน	รายละเอียดตำแหน่งวัด	แสง (LUX)	เสียง(db)	หมายเหตุ	ผลการวัด
	ห้องตรวจพัฒนาการ	327	37	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	ห้องกลางด้านนอก	155	50		fail
	จุดคัดกรอง	247	51		fail
	โถะทำงาน1	158	50		fail
	โถะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่1	207	52		fail
	โถะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่2	209	50		fail
	โถะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่3(ติดทางเดิน)	360	49	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่4	312	51		PASS
	โถะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่5	210	49		fail
	โถะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านในที่6	439	59	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
coc	ศูนย์ประสานงานชีวภิบาล				
	ห้องกลาง	368	45	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่1(ทางเข้าประตู)	361	41	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่2	387	42	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่3	301	42	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	มุมห้องกลางที่4	224	47		fail
	โถะทำงานเจ้าหน้าที่1	377	46	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถะทำงานเจ้าหน้าที่2	257	44		fail
	โถะทำงานเจ้าหน้าที่3(โถะคลุมหมอ)	346	46	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถะทำงานเจ้าหน้าที่4	307	45	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	โถะทำงานเจ้าหน้าที่5	331	47	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS
	เคาเตอร์บริการ	334	46	มีแสงสว่างจากภายนอก	PASS

	รายงานผลการวัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร				
	โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีริแอนด์ แอนด์ แคลิเบรชั่น				
	ผลการตรวจวัดความเข้มแสงและเสียง				
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แสง DIGITAL LUX METER LX1330B					
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด เสียง DIGITAL SOUND LEVEL METER GM1356					
ผู้ทำการตรวจวัด	1. นายอาทิตย์ ชมนาค				
ตัวย่อหน่วยงาน	รายละเอียดตำแหน่งวัด	แสง (LUX)	เสียง(db)	หมายเหตุ	ผลการวัด
	ห้องคลอด				
	ห้องกลางรับคนไข้	166	49		fail
	มุมห้องที่1(ติดประตูทางเข้า)	84	49		fail
	มุมห้องที่2(ใช้ทำหัตถการ/อ่างน้ำ)	26	49		fail
	มุมห้องที่3	176	51		fail
	มุมห้องที่4	170	52		fail
	ห้องคลอดมุมที่1	604	38		PASS
	ห้องคลอดมุมที่2(ติดประตูทางเข้า)	1074	43		PASS
	ห้องคลอดมุมที่3	1168	40		PASS
	ห้องคลอดมุมที่4	1238	39		PASS
	เตียงทำคลอดกลางห้อง	1044	39		PASS
	ห้องผ่าตัดมุมห้องที่1	906	47		PASS
	ห้องผ่าตัดมุมห้องที่2(ติดประตูทางเข้า)	788	42		PASS
	ห้องผ่าตัดมุมห้องที่3	873	45		PASS
	ห้องผ่าตัดมุมห้องที่4	984	47		PASS
	เตียงผ่าตัด	1524	43		PASS
	ห้องผ่าตัดเล็กมุมห้องที่1	428	42		PASS
	ห้องผ่าตัดเล็กมุมห้องที่2	371	41		PASS
	ห้องผ่าตัดเล็กมุมห้องที่3	214	43		fail
	ห้องผ่าตัดเล็กมุมห้องที่4	228	41		fail
	เตียงผ่าตัด	386	41		PASS
	ห้องทำงาน โต๊ะคุณหมอ1	181	58		fail
	ห้องกลาง	131	59		fail

		รายงานผลการวัดสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร			
		โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอที พีริแอนด์ แอนด์ คลาเบอร์ชั่น			
		ผลการตรวจวัดความเข้มแสงและเสียง			
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด แสง DIGITAL LUX METER LX1330B					
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด เสียง DIGITAL SOUND LEVEL METER GM1356					
ผู้ทำการตรวจวัด	1. นายอาทิตย์ ยมนาค				
ตัวย่อหน่วยงาน	รายละเอียดตำแหน่งวัด	แสง (LUX)	เสียง(db)	หมายเหตุ	ผลการวัด
	พื้นที่กรรม				
	เตียงคนไข้1	290	39		fail
	เตียงคนไข้2	409	58		PASS
	เตียงคนไข้3	394	38		PASS
	เตียงคนไข้4	564	50		PASS
	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่1(เคาเตอร์รับคนไข้)	47	48		fail
	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่2	280	45		fail
	โต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่3	96	44		fail
pt	ภาพภาพโต๊ะทำงานห้องกลาง	200	48		fail
	โต๊ะเจ้าหน้าที่1	77	51		fail
	โต๊ะเจ้าหน้าที่2	77	41		fail
	โต๊ะเจ้าหน้าที่1(ด้านนอก)	240	49		fail
	โต๊ะเจ้าหน้าที่2(ด้านนอก)	281	49		fail
	เตียงคนไข้1	213	45		fail
	เตียงคนไข้2	218	41		fail
	เตียงคนไข้1(ด้านนอก)	140	42		fail
	เตียงคนไข้2(ด้านนอก)	148	43		fail
	เตียงคนไข้3(ด้านนอก)	157	45		fail
	เตียงคนไข้4(ด้านนอก)	141	42		fail
	ห้องกระตุ้นพัฒนาการ	310	44		PASS
	ห้องตรวจสภาพปอด	304	56		PASS